Malfunzionamenti delle periferiche Individuazione e risoluzione di semplici problemi delle periferiche

In questa sezione analizzeremo alcuni dei più comuni problemi che si possono manifestare durante l'uso di periferiche.

I particolare tratteremo alcuni problemi specifici relativi:

- 1. alla stampante;
- 2. alla scheda grafica;
- 3. alla connessione USB;
- 4. al modem;
- 5. al masterizzatore di compact disk.

Problemi alla stampante

Se non si riesce a stampare, il problema potrebbe risiedere nella comunicazione tra il *computer* e la stampante ed il primo passo da eseguire è il controllo a livello *hardware*, dopo di ché ci si preoccupa dei problemi *software*, tipo quello dell'installazione corretta dei *driver*.

Nel caso il *computer* e la stampante siano accesi, è consigliabile spegnerli entrambi e controllare, sul retro dell'elaboratore, che il cavo di connessione sia correttamente inserito in una porta parallela, attraverso un connettore a forma di un trapezio regolare. Rimuovendo il cavo sia dalla stampante che dal *computer*, magari apponendo un segno per ricordarsi dove vanno poi reinseriti, si possono osservare i pin dei connettori. Tali lamelle potrebbero essere inclinate e se lo sono, le si devono raddrizzare, utilizzando pinzette o cacciaviti piatti. La forza impressa in tale operazione deve essere moderata, onde evitare rotture o eccessi di piegamenti nel verso contrario a quello che si presenta. Anche una minima inclinazione può produrre un problema di comunicazione tra i due componenti collegati. A questo punto, si può provare a reinserire il connettore tra stampante e *computer*, senza forzare i connettori ed assicurandosi che clip e viti siano a posto e siano ben fermi, ed accendere i due componenti.

Se stampante, calcolatore e sistema operativo installato supportano le connessioni di tipo **USB**, è consigliabile abbandonare il collegamento parallelo in favore del sistema di comunicazione più moderno. È comunque possibile che possano verificarsi dei problemi di collegamento che sono analizzate nel punto **4.3.4**.

Si consiglia di eseguire una Stampa pagina di prova, che si ottiene, nel caso in cui la stampante sia funzionante nel sistema *Windows*, attraverso i seguenti passi: *Start*, Impostazioni, Stampanti, selezionare con il tasto destro Proprietà e Stampa pagina di prova. Se la stampante funziona anche in sistemi MS-DOS (Consultare il libretto di istruzione che la accompagna), è necessario riavviare il *computer* in modalità MS-DOS cercare un semplice file di testo (esempio: C:\AUTOECEC.BAT) e, nella riga di comando, impostare il comando copy C:\AUTOEXEC.BAT 1pt1 e premere Invio.



Nel caso in cui la stampante carichi la carta, si procede riavviando il *computer* in *Windows* e controllando che esegua la stampa. Se la carta non viene caricata o non stampa, è necessario sostituire il cavo di collegamento, dopo aver spento entrambi i componenti. Nella sostituzione devono essere seguite le medesime accortezze descritte per l'ispezione dei connettori ed è consigliabile utilizzare un nuovo cavo di connessione di lunghezza inferiore ai tre metri, parametro che può essere determinante nella funzionalità del cavo, dopo di ché si procede con le stampe di prova.

Se anche a questo punto permangono i problemi di stampa, si dovrebbe provare a collegare il *computer* con un'altra stampante e la stampante in oggetto con un diverso *computer*, al fine di isolare quale dei due componenti procura problemi. Si verifica il funzionamento della porta parallela del *computer* con un'altra stampante, preferibilmente funzionante in ambiente MS-DOS, cercando il file di prova di stampa per la nuova stampante e la categoria di linguaggio opportuna consultando il libretto di istruzioni.

Il tempo di risposta dell'interfaccia grafica è elevato

Se la visualizzazione del video da parte dell'interfaccia grafica ci appare troppo lenta, ricordando la metodologia riportata nell'**introduzione 4.1**, occorre sempre cercare di delimitare l'area di indagine per l'individuazione del problema.

Nel caso dell'interfaccia grafica è opportuno capire se il problema dipende effettivamente dall'interfaccia grafica o dal *software* che la controlla, piuttosto che dal sistema operativo.

Per fare ciò occorre utilizzare un *software* in grado di analizzare le *performance* della scheda grafica. Un *software* di questo tipo è in grado di valutare in modo oggettivo le potenzialità di grafica bidimensionale (per applicativi di produttività per l'ufficio) e tridimensionale (per applicazioni grafiche multimediali tipo i videogiochi dell'ultima generazione) della nostra scheda grafica.

Applicazioni di questo tipo possono essere recuperate da Internet trovandole mediante i più comuni motori di ricerca.

Se il test così effettuato ha determinato che le *performance* del nostro sistema sono inferiori alla norma è opportuno aggiornare il *driver* che controlla la periferica andandolo a scaricare dal sito Web del produttore.

Problemi con la connessione USB

La connessione **USB** (*Universal Serial Bus*) è un miglioramento della vecchia connessione seriale RS/232, che era già stata definita prima dell'avvento del primo PC IBM. Questo nuovo tipo di connessione permette di avere più periferiche collegate contemporaneamente (fino a 127) con un **transfer rate** dei dati molto più elevato rispetto alla connessione seriale tradizionale. Pemette, tra le altre cose, di collegare e scollegare le periferiche a caldo (senza spegnere il *computer*). I nuovi *computer* sono, sempre più spesso, dotati di sole porte **USB** e quindi l'uso di vecchie periferiche seriali è possibile solo attraverso convertitori.

Nell'uso delle connessioni **USB** si possono presentare malfunzionamenti. Tali malfunzionamenti possono essere legati a:

- Numero eccessivo di periferiche collegate contemporaneamente.
- Cavi troppo lunghi.
- CPU troppo veloci rispetto alle periferiche.

Di seguito vedremo le metodologie di risoluzione di questi problemi in ambiente *Microsoft Windows* 98 e *Windows* 2000.

Vi ricordiamo che nelle precedenti versioni dei sistemi operativi *Microsoft* (*Windows* 3.x, 95 - tranne versioni OSR 2.1 e 2.5 con numero di versione che inizia con 4.03.xxxx che introducono un primo supporto all'**USB** - e NT4) questo tipo di connessione non era supportata.

Come si può vedere dal **Modulo 2 'Computer Hardware'** esistono due tipi di **hub USB**: uno autoalimentato ed uno alimentato dal **bus**.

I primi richiedono l'uso di un alimentatore esterno, mentre i secondi sono alimentati direttamente dal **bus**. È chiaro che gli **hub** autoalimentati permettono di avere una potenza maggiore da distribuire alle periferiche.

Qualora si acquistino periferiche **USB** occorre sempre verificare se sono autoalimentate o se utilizzano l'alimentazione fornita dal *bus*. Cautelativamente converrebbe sempre scegliere, se possibile, periferiche autoalimentate, in modo da essere sicuri di avere per ognuna la necessaria energia per il suo funzionamento.

Alcuni tipici problemi sono:

- superamento delle specifiche definite dallo standard (esempio: cavi troppo lunghi);
- superamento del numero massimo consigliato di hub per catena USB (pari a 5);
- non avendo specifiche sulla velocità della periferica USB conviene sempre provare prima a collegarla usando cavi corti; occorre ricordare che ogni periferica che presenta almeno due connettori USB, rappresenta un hub; se ho un malfunzionamento su di una periferica che è collegata ad un'altra che ha più connettori USB, occorre verificare la lunghezza non solo del cavo tra le due periferiche, ma anche di quello tra il *computer* e la periferica che si comporta anche da hub;
- superamento della potenza fornibile dal **bus** (il **bus USB** permette di fornire alimentazione a 5 Volt alle periferiche, con un assorbimento massimo di corrente di 500 milliampere - mA); accade quando troppe periferiche non autoalimentate sono collegate contemporaneamente alla stessa catena **USB**;
- blocco del sistema operativo all'avvio quando è collegata una periferica USB: in questo caso conviene collegare la periferica solo quando il sistema è già stato avviato;
- malfunzionamento di una periferica USB connessa ad un hub: in questo caso per isolare il problema si dovrebbe provare a collegarla direttamente al *computer*; se in questo caso funziona allora il problema potrebbe risiedere nell'hub o nei vari cavi di collegamento; occorre quindi reintrodurre tutte le componenti una alla volta (cavi, hub, periferica) fino ad individuare quale di queste è l'origine del malfunzionamento;

Vediamo di seguito le schermate che ci permettono di gestire le periferiche **USB** (esempio: modem **USB**) nei sistemi operativi della famiglia *Windows* partendo da Pannello di controllo, Sistema:

	Ripristino configura	izione di sistema	
Aggiorna	amenti automatici	Connessione remota	
Generale	Nome computer	Hardware	Avanzate
nstallazione g L'Ir har	guidata hardware Istallazione guidata hardw dware.	vare facilita l'installazion	ne di
		Installazione guidata h	ardware
	aware installate her comp	act. Otherad acoustion	
per	feriche per modificare le p Eirma driver	proprietà delle periferich	eriche
Profili hardwa	feriche per modificare le p Eirma driver re ofili hardware consentono erse configurazioni hardw	oroprietà delle penterict <u>G</u> estione perife di impostare e memori are.	eriche zzare
Profili hardwa	feriche per modificare le p Eirma driver re ofili hardware consentono erse configurazioni hardw	oroprietă delle penterict <u>G</u> estione perife di impostare e memori are. <u>P</u> rofili hardware	eriche zzare e



Per l'utilizzo di Gestione periferiche per la risoluzione dei problemi, consultare gli **approfondimenti**.

Problemi al modem

Può succedere che il modem emetta suoni indesiderati o si comporti in modo anomalo. Il modem per sua natura produce dei suoni e in molti casi è opportuno sentirli, per capire a che punto della procedura di collegamento in rete si è arrivati. È altresì vero che in determinati ambienti è opportuno disattivare o diminuire l'intesità di questi suoni (sale riunioni, ospedali, eccetera) per evitare fastidi ad altre persone.

Per fare ciò si deve andare nel pannello di controllo di *Windows* (attraverso Avvio, Impostazioni, Pannello di controllo) e quindi selezionare il modem. Attraverso le proprietà del modem installato si arriverà alla voce Impostazione di connessione avanzate (attenzione che a seconda della versione di *Windows* il cammino può differire lievemente).

A questo punto noteremo la seguente finestra e aggiungeremo nei comandi addizionali al modem il testo M0 (dove il testo 0 è uno zero) che imposteranno il modem per non emettere suoni. È importante, nel caso esistano altri caratteri all'interno del campo, notare se esiste già la stringa M, in tal caso bisogna modificarla in modo da ottenere la sequenza di caratteri M0.

Se al contrario si vuole sentire la fase iniziale di connessione del modem, ma con una tonalità bassa, si deve selezionare il comando M1 e in più impostare il volume del modem con la sequenza di caratteri L1, L2 o L3 che alzano rispettivamente il volume fino al massimo (esempio: M1L2).

				12	
ienerale	Modem	Diagnostica	Avanzate	Driver	
Altre in <u>C</u> omai	npostazion ndi di inizia	i alizzazione add	fizionali:		
MO					
		Mod	difica imposta	azioni pre <u>d</u> efinita	e)
		Moc	difica imposta	azioni pre <u>d</u> efinit	e)

Se il modem prende la linea quando suona il telefono, è possibile che sia impostato il comando S1=n (dove n è il numero di squilli) che permette al modem di connettersi alla linea telefonica quando un altro *computer* o un fax sta cercando di contattare il vostro *computer*. Per evitare ciò è possibile modificare o impostare il comando con il testo S1=0.

Se queste procedure non funzionano bisogna consultare la manualistica del modem per verificare quali comandi sono implementati per la gestione del volume.

Il masterizzatore segnala errore di buffer underrun

Supponiamo di avere avuto la segnalazione dell'errore di *buffer underrun* dal masterizzatore. Volendo registrare dei dati su CD, si crea un flusso di trasferimento che può venire interrotto con l'interposizione di uno spazio vuoto che poi ne causa la non riuscita e rovina il disco che si desidera creare. Per minimizzare tale evento, i masterizzatori sono stati dotati di una memoria aggiuntiva, che viene normalmente chiamato *buffer*; nonostante ciò, la continuità del flusso di dati in fase di masterizzazione non è assicurata.

Questo può essere causato quando il *computer* genera una quantità di dati inferiori a quelli richiesti dal masterizzatore e ciò può avvenire quando si utilizzano contemporaneamente molti programmi che richiedono al *computer* tempo di elaborazione o accessi al disco. Si consiglia perciò di chiudere tutte le ulteriori applicazioni aperte oltre ai programmi che inseriscono icone nel lato destro della barra delle applicazioni.

Questo primo tentativo potrebbe non risolvere il problema del *buffer underrun*, in quanto si sta utilizzando una eccessiva velocità di masterizzazione. Poiché il programma che gestisce tale funzione dovrebbe consentire di scegliere la velocità di scrittura, si consiglia di provare con velocità basse, scegliendo di aumentarle nei tentativi successivi finché non si trova quella ottimale.

Se l'errore del *buffer* si presenta nel tentativo di copiare dati tra due CD o se non si vuole rinunciare ad una più elevata velocità di scrittura, si può memorizzare, in modo temporaneo, l'immagine del CD da masterizzare sul disco fisso. Qualora l'errore si ripeta, di dovrebbe deframmentare il disco rigido o sostituire il masterizzatore con un modello che disponga di un *buffer* maggiore.

I **riferimenti bibliografici** *on line* consentono di svolgere autonomamente ulteriori attività di approfondimento, sia su tematiche volutamente generali.